

Podmienky vhodného skladovania a manipulácie s výrobkami z minerálnej vlny BELTEP

Výrobky z minerálnej vlny BELTEP sú vyrábané vo forme tuhých lisovaných dosiek, balených v balíkoch, alebo dodávané v jednotlivých doskách uložených na drevených **paletách obťahnutých zmršťovacou fóliou**. Palety s tovarom musia byť nakladané a vykladané pomocou VZV s vhodným rozstupom vidlíc, určeného na tento účel, ktoré obsluhujú kvalifikované osoby. V prípade, že pred uskladnením materiálu zistíte poškodenia obalu, je potrebné prípadné trhliny utesniť proti prieniku stekajúcej vody. **Minerálna vlna BELTEP ktorá navlhne, nemôže byť použitá ani v prípade že bola vysušená, pretože môže stratiť svoje vlastnosti.**

SKLADOVANIE VÝROBKOV BELTEP




Palety musia byť uskladnené na spevnenej rovnej odvodnenej ploche, prípadne na nespevnenej, zhutnenej a odvodnenej ploche zabalené v **neporušenej zmršťovacej fólii**. Vyvarujte sa uskladneniu na vlhkých a trávnatých plochách, na ktorých môžu vzniknúť kaluže.




Skladovanie ucelených palet v exteriéri je možné výlučne v neporušenom originálnom obale zo zmršťovacej fólie, maximálne po dobu 1 mesiaca od dodania.




Manipulácii s paletami je potrebné venovať náležitú pozornosť, aby nedošlo k porušeniu ochrannej zmršťovacej fólie, preto je potrebné po akejkoľvek manipulácii s paletami (napr. vykládka a premiestňovanie) vždy skontrolovať neporušenosť obalu.



Rozbalené palety bez krycej zmršťovacej fólie, prípadne s inak poškodeným obalom, alebo jednotlivé balíky, ktoré obsahuje táto paleta musia byť okamžite uskladnené na krytom, suchom a vetranom mieste. Jednotlivé dosky alebo balíky musia byť uložené na rovnom podklade tak, aby nemali priamy kontakt s podlahou v mieste ich skladovania.



Pri výrobkoch označených ako FACADE je zakázané palety stohovať jednu na druhú. Palety s týmto materiálom sa skladujú na vymedzenej ploche jednotlivo vedľa seba, prípadne v regáloch ktoré vylučujú priamy vertikálny kontakt medzi nimi.



Pri výrobkoch označených ako ROOF a FLOOR sa palety môžu skladovať uložené jedna na druhú, maximálne však v dvoch vrstvách. Pri tomto spôsobe skladovania je potrebné venovať mimoriadnu pozornosť manipulácii, pri ktorej by mohlo dôjsť v kritickom styku k porušeniu zmršťovacej ochrannej fólie na vrchnej strane spodnej palety pri kontakte s drevenou paletou nad ňou.

Garancia kvality a balenia v pôvodnom obale je :

- a) 1 mesiac od dátumu dodania pri skladovaní v exteriéri podľa vyššie uvedených podmienok,
- b) 6 mesiacov od dátumu dodania pri skladovaní v krytom sklade podľa vyššie uvedených podmienok.

MANIPULÁCIA S VÝROBKAMI

Pri každej práci je potrebné dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri manipulácii s výrobkami z minerálnej vlny BELTEP odporúčame dodržiavať najmä tieto zásady :

- Chráňte pokožku pred kontaktom s výrobkami
- Noste vhodné bezpečnostné pomôcky, pokrývky hlavy, okuliare, rukavice a obuv
- Noste vhodnú masku, alebo respirátor tak, aby ste sa uistili, že drobné uvoľnené vlákna nemôžu byť vdýchnuté cez ústa a nos.
- Pracovisko udržiajte čisté, pomocou pravidelného vetrania a odsávania
- Odporúčame oblečenie s dlhými rukávami a dlhé nohavice
- Po práci si celé telo dôkladne opláchnite studenou vodou, následne sa dôkladne umyte a prezlečte do čistého oblečenia.
- V prípade akýchkoľvek ťažkostí pri, alebo po kontakte s minerálnou vlnou vyhľadajte lekára.
- Udržujte mimo dosahu detí.

MONTÁŽ VÝROBKOV

Výrobky z minerálnej vlny BELTEP musia byť inštalované v súlade s projektom, vypracovaným projektantom zodpovedným za návrh vhodnej izolácie, v súlade s pokynmi výrobcu, ktorého izolačný systém bude použitý na zateplenie danej stavebnej konštrukcie.

Pred montážou vždy skontrolujte Vyhlásenie o parametroch a označenie materiálu (etikety a štítky), aby ste sa a uistili o zhode informácií uvedených na nich ako aj o vlastnostiach a informáciách požadovaných v projektovej dokumentácii najmä v prípade zateplňovacieho systému ETICS.

- Materiál BELTEP vybaľte z ochrannej fólie bezprostredne pred použitím, aby ste tým minimalizovali rozptýlenie vlákien a prachu na pracovisku.
- Materiál sa reže výlučne ručným nožom určeným na tento účel. Nikdy nepoužívajte mechanické metódy rezania, ktoré by mohli zvýšiť šírenie prachových častíc a vlákien pri rezaní.
- Zvyšky materiálu a odrezky zlikvidujte v súlade s platnými zákonmi a predpismi. Na likvidáciu nikdy nepoužívajte nádoby na komunálny odpad.

Natural thermal Insulation

BELTEP

JSC «GOMELSTROYMATERIALY»

Akciová spoločnosť «GomelStroyMaterialy»,

Mogilevskaya, 14, 246010 Gomel, Bielorusko

www.oaogsm.by

e-mail: info@gstrmat.by

tel./faks: +375 232 59 51 18